

Designer Plus 2050 Zero VOC 100% acrylic paint

2050 serijos matiniai dažai

Dervos tipas	Blizgesys	Išeiga	Patartinas dažymo metodas	Skiediklis - valiklis	Džiūvimo laikas		
					liesti	Antras sluoksnis	Pilnai subręsta
100 % Akrilas	Matinis iki 3 %.	iki 42 m ² iš 1galono (3,8 litro)	Beoris purškimas, volelis, teptukas	Vanduo	30 minučių	4 valandos	10 dienos
SAVYBĖS  ZERO VOC		Designer Plus yra aukščiausios kokybės 100 % akriliniai dažai. Jie skirti naudoti tiek vidaus, tiek išorės darbams. Tai plaunami matiniai dažai, sukurti taip, kad būtų atsparūs dėmėms, blizgėjimui nuo trinties ir vandens paliktoms žymėms. Jie sukuria harmoningą aplinką, nes atspindi labai mažai šviesos. Jie pagerina galutinį paviršiaus vaizdą, maksimaliai paslėpdami paviršiaus netobulumus. Tinka komerciniams, pramoniniams ir gyvenamiesiems projektams. Dažai puikiai dengia, lygiai pasiskleidžia, dažant netykšta, galima lengvai pataisyti dažymo klaidas. Ypač atsparūs plovimui ir ilgaamžiai, nepalaiko pelėsio atsiradimą Dažų sudėtyje nėra LOJ.					
PASKIRTIS		Vidaus ir išorės paviršiams : Designer Plus 2050 turi būti naudojami ant tinkamai paruoštų ir nugruntuotų paviršių. Rekomenduojami sienoms ir mažiems lubų plotams. Dėl savo laidumo garams „Designer Plus 2050“ gali būti naudojami ir išorėje ant betono, plytų, tinko bei kitų paviršių. Tinka komercinėms, pramoninėms ir gyvenamosioms patalpoms, sieninėms plokštėms, gipsui, medžiui, gruntuotam metalui, cemento blokams, tinkui dažyti.					
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS		Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas. Nuvalykite purvą, rūdis, tepalus, riebalus, pelėsius, vašką, kitus nešvarumus, kurie gali trukdyti dažų sukibimui bei gadinti išvaizdą. Gipso ar sieninių plokščių viduje gruntuoti Primer 6070, o išorėje Adhero Plus 290 gruntu, norint gauti geresnį rezultatą. Negruntuokite ir nedažykite, jei paviršiaus drėgnumas viršija 8%. Medį, metalą, mūrą gruntuokite atitinkamais gruntais. Gerai išsilaikiusių anksčiau dažytų paviršių gruntuoti nebūtina. Blizgų paviršių pašveiskite švitrinio popieriumi, kad dažai geriau prikibtų. Skylutes ir įtrūkius užglaistykite atitinkamais glaistais ar užpildais. Atšokusius, atsilupinęs senus dažus nugremžkite, nelygias vietas pašlifukite, kad paviršius būtų lygus. Vietas, kur seni dažai nuimti, nugruntuokite.					
DAŽYMAS		Dažus prieš dažydami išmaišykite lygiais, apvaliais judesiais. Dažykite sintetiniu teptuku, 3/8"-3/4" (10-19 mm.) storio voleliu (lygiems paviršiams naudokite plonesnį) arba beoriu purkštuvu. Geriausias rezultatas pasiekiamas, naudojant kokybiškus įrankius. Skiesti nerekomenduojama, tačiau purškimui galite šiek tiek praskiesti vandeniu. Dažykite, kai paviršiaus temperatūra didesnė nei + 10⁰ C. Nedažykite tiesiogiai ant kreidutų ar apgedusių paviršių. Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose. Dažydami ir dangai džiūstant atidarykite langus ir duris. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę dažyti gerai nusiplaukite rankas. Indą laikykite sandariai uždarytą, dažų neperpylinėkite į kitus indus. Dažams patekus į akis, jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. <u>Dėmesio.</u> Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų. Dažų sudėtyje nėra švino, gyvsidabrio.					

PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO IR ŠVINO

Gamintojas - MF Paint Inc., 1605 boul. Dagenais West. Laval, Quebec, CANADA

Oficialus atstovas - UAB "Tikrasis dažas", Kedrų g. 5, Vilnius tel. +370 5 268 59 34, +370 698 23345